

EXAIR INFORMAZIONI N. 133

Tipologia cliente: Tubificio

Componente prodotto: Tubi in acciaio inox

Problema: Elevata rumorosità durante l'asciugatura dei tubi prima della saldatura, risultato insoddisfacente per in cliente, si riscontrano alcune gocce di liquido che non vengono eliminate dai tubi

La soluzione: L'Azienda utilizzava tubetti di soffiatura alimentati da aria compressa, i problemi legati a questo tipo di asciugatura erano la grande rumorosità e gli alti consumi di aria compressa. E' stato installato al posto dei tubetti un Super Air Wipe Exair con diametro interno 76 mm che provvede ad asciugare i tubi in uscita dalla linea portando l'inquinamento acustico a livelli accettabili (inferiore a 79 dBA) e ottimizzando il consumo d'aria compressa.

