

EXAIR INFORMAZIONI N. 135

Tipologia cliente: Azienda alimentare

Componente prodotto: Formaggio grattugiato

Problema: Cariche elettrostatiche, attrazione inceppamenti

La soluzione: Tramite lo Static Meter Exair modello 7905 è stata rilevata la posizione sulla macchina dove si genera la carica elettrostatica. Subito dopo questa posizione è stata installata una barra ionizzatrice Exair modello 7018 collegata all'alimentatore modello 7907, la barra ionizzatrice, posizionata a circa 15 mm di distanza dal film plastico provvede a neutralizzare la carica e gli inceppamenti che prima accadevano spesso sono stati eliminati. Risultato: aumento di produttività della macchina.

